


## RZUT DACHU - STAN ISTNIEJĄCY 1:100



UWAGA.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ STAN RZECZYWISTY W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEGO STANU NIŻ ZAŁOŻONY W PROJEKCIE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

|  |   |
|--|---|
| RZUT DACHU - STAN ISTNIEJĄCY   |   |
| OPRACOWAŁ  | mgr inż. Wanda Mospinek<br>upr. UA-V-7342-54691Wk, KUP/BO/107303  |
| PROJEKTOWAŁ  | mgr inż. arch. Maria Ingielewicz<br>upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR  |   |
| wamar  |   |
| Chopina 17, 87-800 Włodawek<br>tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885<br>www.pracownia-wamar.pl<br>e-mail:kontakt@pracownia-wamar.pl |   |
| INWESTYCJA   | WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHU, WYMIANA OGRÓBEK<br>BLACHARSKICH, REMONT KOMINOW, DOCEPLENIENIE SCHODZIM PRZEMUCHOWY<br>W BUDYNKU MIESZKALNYM<br>UL. BRZESKA 49, RADZIEJÓW, DZ. Nr 89/3 |
| BRANŻA   | BUDOWLANA   |
| DATA   | 05-08-2016  |
|  | FAZA  |
|  | ARCHITEKTONICZNA  |
|  | SKALA   |
|  | 1:100   |
|  | B.01  |